

FO_TE_01_01

کد ایزو:

1401/11/02

تاریخ و ساعت:

صالح

نام کارشناسی فنی:

سویچ

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: میتسوبیشی
 تیپ خودرو: Asx
 سال ساخت: 2012
 رنگ خودرو: مشکی
 شماره موتور:
 شماره شاسی: 183007
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: 171366



فنی و موتور

- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگروز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☐ تست رانندگی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☐ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ/ابرنگ ☐تعویض و مشکلدار ☒صافکاری بدون رنگ ☐

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



ایران

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست رنگ شدگی دارد //

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید