






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	سوزوکی	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	گرنند ویتارا	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱۳۹۶	انقضای بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	سپید	کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۷۳,۹۹۶



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | — |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | - |
| پلوس‌ها | - |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | ✓ |
| دیسک و صفحه | - |
| بلبرینگ چرخ‌ها | - |
| وضعیت گیربکس | - |
| ترمزها، روغن ترمز | - |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ≡ C ≡ B ≡ A R
 سینی عقب ✗
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاگ |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| — | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

درب های سمت راست تعویض و رنگ // گلگیر عقب راست تعویض // لبه گلگیر جلو راست ابرنگ // ستون های سمت راست رنگ // اسپینر عقب ضربه

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید