








نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: یاریس هاچ
نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۰۸
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی: انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۳۴,۶۵۸

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوسها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
≡	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

// گلگیر جلو چپ و درب عقب راست تعویض // گلگیر عقب دوطرف رنگ // گلگیر جلو راست رنگ // رکاب سمت راست رنگ
لای درب عقب راست رنگ // لبه سینی عقب راست ضربه جزئی دارد // دیاگ پشت سپر جلو و سینی جلو ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید

سیستم فرمان و جلو بندی نیاز به بازدید // دود اگزوز نیاز به بازدید