

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ق.ظ. ۰۸:۰۰

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶






Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۵,۹۲۸

نوع خودرو: کیا
 تیپ خودرو: (سراتو) موتور ۱,۳۹۵
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:



تست موتور

- ✓ دوداگزوز
- ✓ نشت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپرها
- ✓ واشر سرسیلندر
- ✓ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- * تست رانندگی
- ✓ پلوسها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- ✗ بلبرینگ چرخها
- ✓ وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز

- ✓ رنگ/آبرنگ
- ✗ تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- ✓ کارشناسی شده و سالم است
- ✗ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | L |
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | R |
- ✓ سقف
 - ✗ شاسی جلو
 - ✓ شاسی عقب
 - ✗ ستون ها
 - ✓ سینی عقب
 - ✗ سینی جلو

آپشن ها

- ✗ دیاگ
- ✗ سانروف
- ✗ سنسورها
- ✓ زاپاس
- ✓ آینه ها
- ✗ کمربند ایمنی
- ✓ سیستم فرمان
- ✗ شیشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن ها
- ✗ مکانیزم گرمایش
- ✗ مکانیزم سرمایش
- ✗ عملکرد چراغ ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سالم

درب موتور تعویض می باشد // رکاب گلگیر ها و درب های سمت چپ رنگ شده است

گوشه گلگیر جلو سمت راست رنگ شدگی دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید