







نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: (آزرا) گرنجور
نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۳
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۵۷, ۹.۰۱

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از گلگیر های عقب دو طرف و درپهای عقب و جلو سمت راست و درب موتور خودرو رنگ و ابرنگ میباشد
گلگیر جلو راست خودرو تعویض و رنگ میباشد
گوشه سینی جلو و سر پالونی راست ضربه دارد
سینی عقب و سر شاسی عقب چپ ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید