








نام درخواست کننده: نوع خودرو: تپوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: یاریس شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: صندوق دار انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: ۲,۰۰۸ کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۶۵,۷۶۱



تست موتور

- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☒ تست رانندگی *
- ☒ پلوسها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☒ بلبرینگ چرخها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☒ دیاگ
- ☐ ۳ سانروف
- ☐ ۳ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☐ ۳ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ عملکرد چراغ ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سنسور دنده عقب مشکل دارد

گلگیر جلو راست تعویض/گلگیرهای عقب رنگ میبایشد آسیب دیدگی رنگ درب موتور و اطراف خودرو/سینیلو ضربه

/// دارد/سینی عقب و کف صندوق ضربه دارد/صافکاری درب های خودرو

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید