

کد ایزو: FO_TE_01_01


تاریخ و ساعت: 10:20***1401/06/09

نام کارشناسی فنی: دستیار

محل بازدید: سویچ

نام درخواست کننده: نوع خودرو: رنو شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: مگان شماره شاسی: 0813
 نام فروشنده: سال ساخت: 2006 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای کیلومتر زمان کارشناسی: 149127

فنی و موتور



- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگروز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☐ تست رانندگی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

- ☒ رنگ/ابرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☐ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☒ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب راست و زیر درب جلو راست رنگ شده***گلگیر جلو راست تعویض شده***

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید