

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ب.ظ.

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶






Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:۱۴۶,۱۹۵

هیونداي
 توسان
 تیپ خودرو: (ix۳۵)
 سال ساخت: ۲۰۱۳
 رنگ خودرو:

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:



تست موتور

- دوداگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کن ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ ها
- وضعیت صندلی خودرو

تست فنی

- * تست رانندگی
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ ها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

دودو اگرزو

و نشت روغن به بازدید

لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید

قسمتی از درب جلو چپ و گلکیفر جلو چپ و درب جلو راست به صورت لیسه ای رنگ شدگی دارد // لیسه گیری و صافکاری