

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

نام کارشناسی فنی: حمید رضا اشرف

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir








۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو: هیوندای
تیمپ خودرو: سانتافه
سال ساخت: (ix45) ۲۰۱۶
رنگ خودرو: سفید
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۱۷,۰۵۰:۰۰

تست موتور



دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☐

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپرهای ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐

پلوس‌ها ☐

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☐

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخ‌ها ☐

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل‌دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون‌ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

آپشن‌ها

دیاگ ☐

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه‌ها ☒

کمربند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابرهای ☒

برف پاک کن‌ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ‌ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

لبه درب موتور آبرنگ و از زیر بتونه میباشد/گلگیر جلو راست وزیر درب های سمت چپ و زیر درب جلو راست و قسمتی از
//گلگیر عقب راست رنگ میباشد/سینی جلو و سینی عقب ضربه دارد

نشت روغن و دود اگزوز و سیستم فرمان نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید