








نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: اکسنت شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۷ (مونتاز) انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: قره ای کیلومتر زمان کارشناسی: ۷۴,۰۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

لبه درب موتور رنگ شدگی دارد // درب سمت راست جلو آبرنگ دارد

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید