






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	هوندای	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	وراکروز	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	(۵۵ix)	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	۲,۰۱۱	کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۷۷, ۵۰۲



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دوداگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | — |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| تست رانندگی * | ☐ |
| پلوس‌ها | ☐ |
| روغن سوزی | ☒ |
| میزان فرمان | ☒ |
| دیسک و صفحه | ☐ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | ☐ |
| وضعیت گیربکس | ☐ |
| ترمزها، روغن ترمز | ☐ |
-
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| رنگ/آبرنگ | ☒ |
| تعویض و مشکل‌دار | ☒ |
| صافکاری بدون رنگ | ☐ |
| کارشناسی شده و سالم است | ☒ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | ☐ |

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | — |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب جلو چپ رنگ شدگی دارد

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید