








نام درخواست کننده: نوع خودرو: کیا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: (سراتو) مونتاژ
نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۷
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۷,۰۰۰

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب راست و قسمتی از پایین کلاف ستون عقب راست رنگ می باشد

قسمتی از بالای گلگیر جلو چپ ابرنگ می باشد

گوشه سینی عقب راست ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید