








نام درخواست کننده: نوع خودرو: مزدا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: ۳۲۳ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۳۸۵ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۲,۲۱,۰۵۴

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو چپ تعویض // درب هابی سمت چپ رنگ // گلگیر های عقب رنگ // زیر درب عقب راست رنگ // لبه گلگیر جلو
 // راست ابرنگ // سینی عقب و جلو ضربه

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید