








نام درخواست کننده: نوع خودرو: کیا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سورنتو
نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۷
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۳.۴, ۸۹.۵

تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
- ☐ پلوس ها
- ☒ روغن سوزی
- ☐ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از گلگیر عقب چپ و قسمتی از ستون عقب چپ رنگ می باشد
لای درب عقب راست و قسمت پایین آن رنگ می باشد
درب عقب راست خودرو تعویض استوک می باشد
سینی عقب چپ و پشت گلگیر عقب چپ ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید