







نام درخواست کننده: نوع خودرو: ب.ام.و شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: (BMW) شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۱۴ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۳۷,۲,۱۳۰

تست موتور

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس‌ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ‌ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل‌دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون‌ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن‌ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه‌ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابرهای ☒برف پاک کن‌ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ‌ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور // گلگیر جلو راست و درب جلو راست تعویض // ستون جلو راست رنگ // زیر درب عقب راست رنگ شده // سینی جلو ضربه دارد

صدای اضافه از سمت موتور // نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید