

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۴/۰۴/۰۲

تاریخ و ساعت:

مهدی صالح

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶





Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

..... شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۱.۶۳۸

کیا نوع خودرو:
 (ساتو) موتور: ۱,۳۹۷
 سال ساخت:
 مشکی رنگ خودرو:

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:



ایران

ایران

تست موتور

- دوداگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> سقف | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> شاسی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> شاسی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ستون ها | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> A | L |
| <input checked="" type="checkbox"/> C | <input checked="" type="checkbox"/> B | <input checked="" type="checkbox"/> A | R |
| سینی عقب | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> سینی جلو | | | |

تست فنی

- * تست رانندگی
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کن ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

..... گلگیر عقب راست به همراه مقداری از ستون عقب همان سمت رنگ شدگی دارد/مقداری از درب موتور رنگ و آبرنگ دارد/سینی عقب و لبه پالونی جلو راست خوردگی دارد

لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید

فنی سالم