







نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: (آزرا) گرنجور شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۰ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: سفید صدفی رنگ خودرو:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۲.۹, ۸۶.۱, ۲۶.۱

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☐شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B A L

✓ C ✓ B A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

// درب ها رنگ // گلگیر جلو راست تعویض و رنگ / گلگیر جلو چپ رنگ // گلگیر عقب راست و طوق گلگیر عقب چپ رنگ
 // درب موتور رنگ و ابرنگ // لای درب عقب راست ابرنگ // سینی عقب و جلو ضربه
 // شاسی جلو به علت کثیفی زیاد کارشناسی نشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید