






نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پرادو دو در شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۰۶ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای کیلومتر زمان کارشناسی: ۳۰۷, ۴۷۲, ۶۷۲

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☐زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور و گلگیر جلو چپ تعویض و رنگ/درب صندوق و درب جلو چپ و درب جلو راست و گلگیر عقب راست و گلگیر جلو راست کلاف راست و قسمتی از کلاف ستون چپ رنگ شدگی دارد/شاسی جلو رنگ و ترمیم و سینی و پالونی جلو رنگ و ترمیم و ضرب خوردگی دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید