






نام درخواست کننده: نوع خودرو: آلفارومئو شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: جولیتا شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۷ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۷۶,۰۷۶

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐✓ سانروف ☒✓ سنسورها ☒✓ زاپاس ☒✓ آینه ها ☒✓ کمربند ایمنی ☒✓ سیستم فرمان ☒✓ شیشه بالابر ها ☒✓ برف پاک کن ها ☒✓ مکانیزم گرمایش ☒✓ مکانیزم سرمایش ☒✓ عملکرد چراغ ها ☒✓ وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

// گلگیر جلو راست و درب های سمت راست رنگ // کلاف ستون عقب راست آبرنگ

// کارگرد درجا // نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید