








نام درخواست کننده: نوع خودرو: لکسوس
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: LS
نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۰۸
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۵۳,۷۱۵

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوسها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

لبه گلگیر جلو چپ و درب عقب چپ و گلگیر عقب چپ تا پایه ستون و طوق گلگیر عقب راست رنگ میبایشد/لبه درب
/صندوق ابرنگ/سینی عقب کف صندوق ضربه دارد

سنسور پارک/نشت روغن/سیستم فرمان

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید