






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیرپ خودرو:	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	کیلومتر زمان کارشناسی:
	هایما	۸,۷۳۷
	توربو ۵۷	
	۱,۴۰۲	
	مشکی	



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | — |
| وضعیت گیربکس | ✓ |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | رنگ/آبرنگ |
|  | تعویض و مشکل دار |
|  | صافکاری بدون رنگ |
|  | کارشناسی شده و سالم است |
|  | کارشناسی نشده و یا موجود نیست |

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✗
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

•//سینه عقب ضربه دارد•

..//فنى، سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید