

FO_TE_01_01

کد ایزو:

1401/10/20

تاریخ و ساعت:

صالح

نام کارشناسی فنی:

سویچ

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: میتسوبیشی شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: لنسر شماره شاسی: 001786
 نام فروشنده: سال ساخت: 2014 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای کیلومتر زمان کارشناسی: 167331



فنی و موتور

- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگروز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☐ تست رانندگی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☐ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☐ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت ظاهری موتور
- ☐ رنگ/ابرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☐ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☒ سینی عقب
- ☒ بنی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



ایران

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور و گلگیر جلو چپ تعویض و رنگ/سینی جلو رنگ شدگی دارد/گلگیر جلو راست و درب جلو راست و گلگیر عقب راست و درب صندوق رنگ شدگی دارد//

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید