








نام درخواست کننده: نوع خودرو: نیسان
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: ماکسیما
نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۸۹
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۷.۴,۸.۴.۴

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از گلگیر جلو چپ و گلگیر عقب چپ به همراه ستون عقب چپ و درب صندوق رنگ می باشد/شاسی عقب چپ ضربه دارد و سینی عقب و کف صندوق ضربه دارد و رنگ و بتونه می باشد

نشت روغن از سمت موتور و گیربکس/سیستم فرمان نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید