









نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: لندکروز شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۰ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۷,۲۴۷

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☐شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

C B A L

C B A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

سه تیکه جلو و درب صندوق تعویض/کلاف بالا دو طرف و قسمتی از گلگیر عقب دو طرف رنگ/کلاف چهار درب ها رنگ/لای
 درب ها و ستون جلو و ستون عقب دو طرف و ستون وسط دو طرف رنگ/قسمتی از سقف رنگ/سینی جلو و پالونی جلو دو
 //طرف و سینی زیر شیشه ضربه و ترمیم دارد/پالونی جلو چپ ترک دارد/سینی عقب ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید