





نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۸,۹۴۹

تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☒ تست رانندگی *
- ☒ پلوس‌ها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☒ بلبرینگ چرخ‌ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل‌دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون‌ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن‌ها

- ☒ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه‌ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک‌کن‌ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ‌ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی می‌باشد

توربو نیاز به بازدید دارد

لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید