








نام درخواست کننده: نوع خودرو: دانگ فنگ شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: کراسی ۴۳۰ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۳۹۷ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۹,۰۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒۳ سانروف ☒۳ سنسورها ☒✓ زاپاس ☒✓ آینه ها ☒✓ کمربند ایمنی ☒✓ سیستم فرمان ☒✓ شیشه بالابر ها ☒✓ برف پاک کن ها ☒✓ مکانیزم گرمایش ☒✓ مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☐✓ وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

نشت روغن از سمت موتور

لبه درب موتور رنگ شده // لبه گلگیر عقب سمت چپ رنگ شده // درب عقب سمت راست لیسه گیری و صافکاری دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید