








نام درخواست کننده: هیوندای: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی: کیلومتر زمان کارشناسی:۲۸۴,۷۴۲

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب و درب عقب سمت راست - گلگیر عقب سمت چپ رنگ شده // سنی عقب و شاسی عقب و سینی جلو ضربه دارد //

نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید