








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 چانگان:
 CS۵۵
 ۲,۰۲۴
 خاکستری
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۸,۴۶۵

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

// لبه گلگیر عقب راست ابرنگ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید