





نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:
 آریزو ۵ توربو
 ۱,۴۰۱
 مشکی

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوسها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

لبه درب موتور ابرنگ دارد

.....

.....

.....

.....

.....

.....

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید