

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۷/۱۵

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶





Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

شماره موتور: هیوندای
شماره شاسی: ۳۰
انقضاء بیمه: ۲۰۱۰
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۹۶,۷۹۰

نوع خودرو: هیوندای
تیپ خودرو: ۳۰
سال ساخت: ۲۰۱۰
رنگ خودرو: مشکی

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:



تست موتور

- دو داگزوز ✓
- نشت آب ✓
- نشت روغن ✓
- کارکرد درجا ✓
- عملکرد آمپرها ✓
- واشر سرسیلندر ✓
- وضعیت ظاهری موتور ✓

رنگ و بدنه

- | | |
|----------|-----------------|
| سقف | ✓ |
| شاسی جلو | ✓ |
| شاسی عقب | ✓ |
| ستون ها | □ |
| C | ✓ B ✓ A L |
| C | ✓ B ✓ A R |
| سینی عقب | ✓ |
| سینی جلو | ✓ |

تست فنی

- * تست رانندگی
- پلوسها
- روغن سوزی ✓
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه ✓
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس ✓
- ترمزها، روغن ترمز ✓

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صفاکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است ✓
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

آپشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمربند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابرها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

درب جلو چپ و درب های عقب دو سمت و گلگیر های عقب تا بالای ستون هر دو سمت رنگ میباشد/قسمتی جزیی از پایه
اطووق گلگیر جلو راست آبرنگ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید

صدای غیر عادی اگزوز و نشت روغن نیاز به بازدید