








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... هیوندای  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... توسان  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... (۳۵ix)  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... سفید  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: ..... انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۶۴, ۱.۴۸

## تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- ☐ تست رانندگی \*
- ☐ پلوسها
- ☒ روغن سوزی
- ☐ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخها
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

## آپشن ها

- ☒ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک کنها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از وسط درب موتور لیسه ابرنگ میباشد

خطر عقب چپ روی درب صندوق شکستگی و ترمیم دارد

کلید تنظیم صندلی جلو سمت راست شکسته است

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید