








نام درخواست کننده: نوع خودرو: پورشه شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: ماکان شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۷ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۵۹,۱۹۴

تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
- ☐ پلوسها
- ☒ روغن سوزی
- ☐ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخها
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک کنها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از لبه درب موتور از زیر ابرنگ میباشد

سیستم جلوبندی فرمان نیاز به بازدید دارد

فاقد کد خطای دیاگ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید