






نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: ۲۰۰۸ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۶ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۵,۴۷۰

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشست آب☒ نشست روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ / آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

درب صندوق خودرو تعویض و رنگ میباشد
 سر گلگیر جلو چپ لیسه ابرنگ میباشد
 سینی عقب خودرو ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید