| | |
|---|---|
| کـــد ایـــزو: | FO_TE_01_01 |
| تاریخ و ساعت: | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
| نام کارشناسی فنی: | حسین دستیار |
| محـــل بازدید: | |

# فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

| | | |
|---|---|---|
| نام درخواست کننده:..... | نوع خودرو:..... فولکس | شماره موتور:..... |
| تلفن درخواست کننده:..... | تیپ خودرو:..... تیگوان | شماره شاسی:..... |
| نام فروشنده:..... | سال ساخت:..... ۲,۰۱۸ | انقضاء بیمه:..... |
| تلفن فروشنده:..... | رنگ خودرو:..... بژ | کیلومتر زمان کارشناسی:..... ۱۳۰,۸۴۳ |

## رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
  - L A ✓ B ✓ C ✓
  - R A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

## آپشن ها


- ✓ دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- — سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

## تست موتور


- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- — نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

## تست فنی

- — تست رانندگی *
- — پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- — دیسک و صفحه
- — بلبرینگ چرخ‌ها
- — وضعیت گیربکس
- — ترمزها، روغن ترمز




- ▨ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل‌دار
- ○ صافکاری بدون رنگ
- ✓ کارشناسی شده و سالم است
- — کارشناسی نشده و یا موجود نیست




## چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

خطای تی پی ام اس // سنور دریچه گاز // سیستم جرقه زنی

**لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید**