کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ق.ظ ۱۰:۰۰
نام کارشناسی فنی:	مهدی صالح
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:	نوع خودرو: سوزوکی	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو: گرند ویتارا	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت: ۱,۳۹۱	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰۱۰۱,۱۰۴

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- L A ✓ B ✓ C ✓
- R A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها

- ✓ دیاگ
- ۳ سانروف
- ۳ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ☐ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور

- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- ✓ تست رانندگی *
- ✓ پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- ✓ بلبرینگ چرخ‌ها
- ✓ وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز



- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

نشت روغن از سمت موتور

گلگیر جلو راست تعویض درب موتور رنگ/گلگیر جلو چپ و درب جلو چپ و گلگیر عقب چپ رنگ میباشد/سینی جلو ضربه دارد/صافکاری و لیسه اطراف

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید