کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۵/۰۸/۲۵
نام کارشناسی فنی:	حسین دستیار
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:.....
تلفن درخواست کننده:.....
نام فروشنده:.....
تلفن فروشنده:.....

نوع خودرو:KMC.....
تیپ خودرو:K۷.....
سال ساخت:۱,۴۰۲.....
رنگ خودرو:مشکی.....

شماره موتور:.....
شماره شاسی:.....
انقضاء بیمه:.....
کیلومتر زمان کارشناسی:۲۸,۳۱۴.....

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
  - L ✓ A ✓ B ✓ C ✓
  - R ✓ A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها


- ✓ دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- — سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور


- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- — نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- — تست رانندگی *
- — پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- — دیسک و صفحه
- — بلبرینگ چرخ‌ها
- — وضعیت گیربکس
- — ترمزها، روغن ترمز



▨ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل‌دار
○ صافکاری بدون رنگ
✓ کارشناسی شده و سالم است
— کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از کلاف ستون جلو راست رنگ و ابرنگ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید