کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ق.ظ ۰۸:۰۰
نام کارشناسی فنی:	مهدی صالح
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:..... نوع خودرو:مزدا..... شماره موتور:.....

تلفن درخواست کننده:..... تیپ خودرو:۳ (مونتاژ)..... شماره شاسی:.....

نام فروشنده:..... سال ساخت:۱۳۸۸..... انقضاء بیمه:.....

تلفن فروشنده:..... رنگ خودرو:..... کیلومتر زمان کارشناسی:.....

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- L ✓A ✓B ✓C
- R ✓A ✓B ✓C
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها


- — دیاگ
- ۳ سانروف
- ۳ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ۳ مکانیزم گرمایش
- ۳ مکانیزم سرمایش
- ☐ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور


- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- — تست رانندگی *
- ✓ پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ‌ها
- ✓ وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز



- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

عدوم تطابق ظاهر با کارکردنیاز به تنظیم موتور

مقداری از درب صندوق و درب جلو سمت چپ و درب عقب راست رنگ و آبرنگ دارد

صافکاری سقف و ستون و اطراف مشهود است

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید