

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

نام کارشناسی فنی: مصطفی زینلی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir






۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا شماره موتور:
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پرادو چهار شماره شاسی:
نام فروشنده: سال ساخت: در انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نفره ای کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۹۷,۸۶۸

تست موتور



دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☒

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپر ها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒

پلوس ها ☒

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☒

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخ ها ☒

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☒

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابر ها ☒

برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

خودرو فاقد رنگ می باشد

سینی عقب گوشه سمت چپ ضربه دارد

سیستم جلوبندی و فرمان نیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید