

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۱۱/۱۵

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است




www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۲.۶, ۱.۵.۷

تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
- ☐ پلوس‌ها
- ☒ روغن سوزی
- ☐ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ‌ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل‌دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون‌ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن‌ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه‌ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک‌کن‌ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ‌ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب عقب راست ابرنگ می‌باشد

جلو بندی و سیستم فرمان نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید