

کد ایزو: FO\_TE\_01\_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

نام کارشناسی فنی: مصطفی زینلی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده: .....  
تلفن درخواست کننده: .....  
نام فروشنده: .....  
تلفن فروشنده: .....  
نوع خودرو: .....  
تیپ خودرو: .....  
سال ساخت: .....  
رنگ خودرو: .....  
شماره موتور: .....  
شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰۹,۲۱۷

### تست موتور

دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☒

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپر ها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

### تست فنی

تست رانندگی \* ☒

پلوس ها ☒

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☒

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخ ها ☒

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

### رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☒

✓ C ✓ B ✓ A L  
✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

### آپشن ها

دیاگ ☒

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمربند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابر ها ☒





برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒



### چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب جلو چپ و طوق گلگیرهای عقب دو طرف رنگ می باشد

سینی عقب و جلو و سر پالونی جلو چپ ضربه دارد

سیستم جلوبندی فرمان // نشتی روغن از رادیاتور خنک کن // عملکرد آمپر ها و چراغ چک کور شده پشت آمپر // جرم موتور  
لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید