

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است



www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰,۴,۵۳۸

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☒ تست رانندگی *☒ پلوس‌ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☒ بلبرینگ چرخ‌ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل‌دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون‌ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن‌ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه‌ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک‌کن‌ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ‌ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از گلگیر عقب راست ابرنگ دارد

نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید