








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۴۲,۵۳۵

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☐ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

درب و گلگیر عقب سمت چپ و ستون عقب چپ و مقدار از کلاف ستون سمت چپ رنگ و آبرنگ دارد

سیستم سرمایش و صدای غیر عادی از سمت تسمه ها نیاز بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید