

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۷/۰۴

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است





www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 نوع خودرو:
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو:
 نام فروشنده:
 سال ساخت:
 تلفن فروشنده:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:
 تویوتا
 کمری
 ۲۰۰۷
 سفید
 رنگ خودرو:

تست موتور



- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از پایین درب جلو چپ و قسمتی جزئی از درب عقب چپ آبرنگ دارد/طوق گلیگیر عقب راست و قسمتی از پایین درب (جلو راست به صورت لایه ای رنگ شده است) آبرنگ

سیستم فرمان نیاز به بازدید/چراغ ایربگ/نشت روغن از سمت هیدرولیک
 لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید