

FO_TE_01_01

کد ایزو:

1401/12/02

تاریخ و ساعت:

صالح

نام کارشناسی فنی:

سویچ

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch


برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: مزدا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: 323 شماره شاسی: 30406
 نام فروشنده: سال ساخت: 1384 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سرمه ایی کیلومتر زمان کارشناسی: 235336



فنی و موتور

پلوس ها ☐ دوداگزوز ☒ نشت آب ☒ نشت روغن ☒ کارکرد درجا ☒ میزان فرمان ☐ روغن سوزی ☒ تست رانندگی ☐ عملکرد چراغ ها ☒ عملکرد آمپر ها ☒ مکانیزم گرمایش ☒ مکانیزم سرمایش ☒ وضعیت گیربکس ☐ واشر سرسیلندر ☒ دیسک و صفحه ☐ بلبرینگ چرخ ها ☐ ترمزها، روغن ترمز ☒ وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ/ابرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☐صافکاری بدون رنگ ☐

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒ شاسی جلو ☒ شاسی عقب ☒ ستون ها ☒
 C B A L
 C B A R
 سینی عقب ☒ سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐ سانروف ☐ سنسورها ☒ زاپاس ☒ آینه ها ☒ کمر بند ایمنی ☒ سیستم فرمان ☒ شیشه بالابر ها ☒ برف پاک کن ها ☒ وضعیت صندلی خودرو ☒



ایران

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور و دو گلگیر جلو تعویض // درب ها و گلگیر ها و کلاف ستون ها رنگ شدگی دارد // سینی کف صندوق رنگ شدگی دارد // شاسی عقب ضرب خوردگی دارد // سرشاسی جلو راست ضرب دیدگی جزئی دارد //

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید