

FO\_TE\_01\_01

کد ایزو:

1401/8/1

تاریخ و ساعت:

دستیار

نام کارشناسی فنی:

سویچ

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... تویوتا ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... هایلوکس ..... شماره شاسی: ..... 2675 .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... 2014 ..... انقضاء بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... سفید ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ..... 85000 .....



## فنی و موتور

- ☒ پلوس ها
- ☒ دوداگروز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☐ تست رانندگی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ/ابرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- ☐ C B A L
- ☐ C B A R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

## آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



\_\_\_\_\_

ایران  
\_\_\_\_\_

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از گلگیر عقب رنگ شده

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید