

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۴/۰۲/۲۲

تاریخ و ساعت:

مصطفی زینلی

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو








www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

شماره موتور:	۲۰۰۸	نوع خودرو:	نام درخواست کننده:
شماره شاسی:	۱۳۹۷	تیپ خودرو:	تلفن درخواست کننده:
انقضای بیمه:	خاکستری	سال ساخت:	نام فروشنده:
کیلومتر زمان کارشناسی:	۷۶۵,۷۶۴	رنگ خودرو:	تلفن فروشنده:



تست موتور

- دو داگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- * تست رانندگی
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صفاکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- | | |
|----------|---|
| سقف | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ستون ها | <input type="checkbox"/> |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A L |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A R |
| سینی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سینی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کن ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور رنگ میباشد

گلگیز جلو چپ و درب صندوق تعویض رنگ میباشد

سینی عقب و جلو گوشه سمت چپ ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید