

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۹/۱۸

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است







www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:
 هایما ۵۵
 ۱،۴۰۱
 مشکی



تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوس‌ها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون‌ها
- C
- B
- A
- L
- C
- B
- A
- R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ‌ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب‌های سمت راست رنگ می‌باشد

صدای غیر عادی از سمت موتور و توربو/عملکرد چراغ‌ها نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید