

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۸/۲۸

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو








www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

.....
.....
.....
.....
.....



تست موتور

- دو داگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- * تست رانندگی
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صفاکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- | | |
|----------|---|
| سقف | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ستون ها | <input type="checkbox"/> |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A L |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A R |
| سینی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سینی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زایپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کن ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

// قسمتیاز رکاب و طوق گلگیر عقب راست و زیر درب های سمت راست ابرنگ // قسمتی از درب جلو چپ ابرنگ

سیستم گرمایش // نشت آب و روغن از سمت موتور و هیدرولیک // گیربکس نیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید