

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: 1401/6/20

نام کارشناسی فنی: دستیار

محل بازدید: دامپزشکی

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir







۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده: نوع خودرو: سایه شماره موتور:
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شاهین شماره شاسی: 5011
نام فروشنده: سال ساخت: 1400 انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: رنگ: کیلومتر زمان کارشناسی: 10978



فنی و موتور

- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگروز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☐ تست رانندگی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☐ واشر سرسیلندر
- ☐ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☐ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت ظاهری موتور
- ☐ رنگ/ابرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☐ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- C B A L
- C B A R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



ایران

چکیده گزارش کارشناس

درب عقب سمت راست کیلر و رنگ دارد ////

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید