

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

نام کارشناسی فنی: امیرحسین زارعی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو: هیوندای
تیپ خودرو: سوناتا
سال ساخت: ۲۰۱۳
رنگ خودرو: سفید
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۴.۰, ۸۵.۹.۰

تست موتور

- ☒ دود آگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه






- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C A L
- ☒ C B A R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
- ☐ پلوس ها
- ☒ روغن سوزی
- ☐ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



- ☒ رنگ / آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

(طوق گلگیر عقب چپ ابرنگ) لیسسه پاششی

سردکن صندلی نیاز به بازدید // نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید